

ろ材交換のすすめ



ろ過装置内のろ材はろ過した汚れが全て集まる部分です。
定期的にもろ材交換を行わないとろ過能力の低下が起こります。

株式会社ショウエイでは、以下にあげるような例になる前に、ろ材交換を確実にを行い
清潔・安全で安心してご利用いただける衛生的な浴槽施設をご提供いたします。

ろ過装置内のろ材の実例

実例 1



水道(みずみち) ができてしまう。

これはろ材が固まり、通り道がなくなり、圧力によって穴が開きろ材を通らずに浴槽に循環をしている状態。

実例 2



ろ材の汚れが蓄積されすぎてる状態

この状態になるとレジオネラ菌がバイオフィルムを形成しろ過精度を著しく阻害します。

実例 3



浴槽に白い浮遊物がでてしまう。

この状態は、ろ材が固まりろ過能力を失ったため起こります。

ショウエイろ材交換をおすすめします。

ご説明、お見積ご希望の場合は、お手数ですが下記の項目をご記入の上弊社宛にファックスをお願い致します。

施設名 施設ご住所	〒	—		
御社名 ご住所	〒	—		
ご担当者名				
ご連絡先TEL	—	—	ご連絡先FAX	— —
E-Mail	@			

お見積は無料です。お気軽にお申し付けください。

FAX:044-589-1602

D-0410-5-1